



भारत सरकार
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
कार्यालय कार्यपालक अभियन्ता, लखनऊ-II
केन्द्रीय भवन, तृतीय तल, सेक्टर - एच, अलीगंज, लखनऊ।
दूरभाष:- 0522-2745139 फ़ैक्स:- 0522-4074129
NIC e-mail:-eelcd2cpwd.lu-up@gov.in



संख्या :- 7(72)ल०-II/2020/1667

दिनांक 29-9-2020

सेवा में,

✓ प्राचार्य :


केन्द्रीय विद्यालय सीतापुर
सरोजिनी वाटिका, सिविल लाइन
सीतापुर, उ०प्र०-261001

विषय:-विद्यालय भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-आपका पत्रांक 26114/2020-21/के०वि०सीतापुर/137 दिनांक 09.09.2020

उपरोक्त विद्यालय भवन का भौतिक निरीक्षण दिनांक 21.09.2020 को विभाग के तकनीकी अधिकारी द्वारा किया गया। उक्त निरीक्षण के आधार पर विद्यालय भवन का सुरक्षा प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक:-यथोपरि।


29/09/2020
कार्यपालक अभियन्ता
लखनऊ-II
के०लो०नि०वि०, लखनऊ।

प्रतिलिपि:-

1. सहायक अभियन्ता, लखनऊ उपमंडल-4, के०लो०नि०वि०, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालक अभियन्ता
लखनऊ-II

कार्यालय
उपस्थित कार्यवाही हेतु
23.10.2020

विद्यालय भवन का सुरक्षा प्रमाण-पत्र

5. केन्द्रीय विद्यालय का नाम केन्द्रीय विद्यालय, सीतापुर
3. अस्थायी भवन का नाम एवं संख्या भवन स्थायी है।
4. क्या विद्यालय भवन सुरक्षित है? सुरक्षित प्रतीत होता है। क्योंकि निरीक्षण के दौरान कोई **visible defects** नहीं पाये गये
4. विद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये बड़े/छोटे संरचनात्मक मरम्मत कार्य विद्यालय द्वारा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये
5. प्रायोजक एजेंसी द्वारा वर्तमान वर्ष में किये गये बड़े/छोटे संरचनात्मक मरम्मत कार्य वर्तमान में के०लो०नि०वि० द्वारा कोई भी कार्य विद्यालय में नहीं कराया जा रहा है।
6. आवश्यकतानुसार प्रायोजक पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये अतिरिक्त क्लास रूम/आवास नहीं।
7. विद्यालय के लिये जगह पर्याप्त है? हाँ।
8. क्या पानी/विद्युत आपूर्ति एवं स्वास्थ्य सुविधायें प्रायोजक एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं? नहीं।

Dr. 21/09/2020

कनिष्ठ अभियन्ता
लखनऊ उपमण्डल-IV
के०लो०नि०वि०, लखनऊ

Dr. 21/09/2020

सहायक अभियन्ता
लखनऊ उपमण्डल-IV
के०लो०नि०वि०, लखनऊ

प्रतिहस्ताक्षर

Dr. 21/09/2020

कार्यपालक अभियन्ता
लखनऊ -II
के०लो०नि०वि०, लखनऊ